



## Pneumatikus végálláskapcsoló Sorozat MV52



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel             | Végálláskapcsoló, pneumatikus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Csatlakozás         | G1/8" ... G3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkció             | Pneumatikus vezérlőjellel (S kimenet) jelzi a nyomásesést. Példaként a közvetlen, hengerre történő felszerelés szolgál, így teljes dugattyúútketnél (a szellőztetett hengerkamrában a visszanyomás leesése után) vezérlőjel kerül kiadásra. A P bemenet kizárólag az S vezérlőjel ellátására szolgál. A P bemeneten lévő tápnyomástól függően változik az átkapcsolási nyomás, amelynek értéke alá csökkenésekor vezérlőjel kerül kiadásra. |
| Nyomástartomány     | 3...10bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Átkapcsolási nyomás | lásd táblázat "Üzemi nyomás és átkapcsolási nyomás"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Közeg               | szűrt és olajozott sűrített levegő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Közeg hőmérséklete  | 0...+70°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Megjegyzés          | CAD-fájlok a STASTO Store-ban a <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> alatt elérhetők                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Méretrajz és Alkalmazási példa



| Csatlakozás<br>D1 | D2 | D3    | L1  | L2 | L3   | L4 | CH1 | CH2 | Tömeg<br>[g] | Típus      |
|-------------------|----|-------|-----|----|------|----|-----|-----|--------------|------------|
| G1/8"             | 4  | G1/8" | 5   | 11 | 29,5 | 38 | 13  | 16  | 69           | MV52-00-18 |
| G1/4"             | 4  | G1/4" | 6,5 | 13 | 33   | 40 | 16  | 16  | 79           | MV52-00-14 |
| G3/8"             | 4  | G3/8" | 7   | 13 | 33   | 42 | 20  | 20  | 98           | MV52-00-38 |

### Üzemi nyomás és átkapcsolási nyomás

| Üzemi nyomás        | 3   | 4   | 5    | 6   | 7 | 8   | 9   | 10  |
|---------------------|-----|-----|------|-----|---|-----|-----|-----|
| Átkapcsolási nyomás | 0,3 | 0,5 | 0,65 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

