

Cilindar bez klipnjače, magnetski spojen s priborom Serija TM



Izvedba	Cilindar bez klipnjače, magnetski spojen
Glave	anodizirani aluminij
Klizač	anodizirani aluminij
Cilindarska cijev	Nehrđajući čelik X5CrNi 1810
Brtve	PU
Prigušenje krajnjeg položaja	pneumatski, mehanički
Temperatura okoline	-10°C...+80°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	7bar
Magnetska sila	ø12: 100 N, ø20: 270 N
Sadržaj isporuke	uklj. Prstenaste matice
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

Ključ tipa


TM	__ /	___ -
	12 ø12	Hod [mm] (< 1000 mm)
	20 ø20	Hod [mm] (< 2500 mm)

Standardni hodovi

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Posebni hod na upit






Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Tip
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...


Pribor

FL/ .. Pričvršćenje prirubnicom



Ø	B	ØC	D	E	F	H	Tip
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20


P/ .. Nožna montaža




Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Tip
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20




FIV 306 V ... Magnetski prekidač





S1 Magnet za magnetski prekidač
S2 Magnetski prekidač
S3 Aluminijska montažna šina

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Krug	Napon [V]	Struja [mA]	Snaga [VA/W]	Stupanj zaštite	Radna temperatura [°C]	Kontakt	Šina	Tip
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Normalno zatvoren (NC)	BA...	FIV306V
Duljina šine BA... = Hod cilindra + A1								

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Radni elementi / Cilindri bez klipnjače s priborom / Klipni cilindar bez klipnjače s magnetom Serija TM